

FDU-001



IGM nástroje a stroje s.r.o., Ke kopanině 560,
 Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
igmtools.com

© 2024 IGM nástroje a stroje s.r.o.

Dane techniczne:

Czułość: 0,1°	Temperatura pracy: +5°C - +50°C
Rozdzielcość: ± 0,1°	Prąd roboczy: < 100 µA
Uchyb: % ± 0,1°	Zasilanie: 3V bateria litowa (RS2302)
Zakres pomiarowy: 2x 180° (360°)	Wymiary: 5 cm x 5 cm x 3,2 cm (2"x2"x1,3")
Automatyczne wyłączenie po 5 minutach	


Przycisk ON/OFF: Włączenie/wyłączenie

Przycisk HOLD: Po naciśnięciu aktualna wartość pozostaje nawet po zmianie kąta. Ponowne naciśnięcie włącza znowu tryb pomiaru kąta.

Przycisk ABS / ZERO:

- Jeżeli na wyświetlaczu świeci ikona ABS, to kątomierz jest w trybie ABS, dłuższe naciśnięcie (5 sekund) klawisza ABS/ZERO powoduje ustawienie zera dla danej pozycji (rys. 1).
- Jeżeli ikona ABS nie świeci, to kątomierz jest w trybie pomiaru wartości średniej. Dwukrotnym naciśnięciem przycisku ABS/ZERO ustawiamy zero dla dolnej pozycji (rys. 3).
- Przeloczenie między trybem ABS i pomiarem odniesienia wykonujemy krótko naciskając ABS/ZERO (rys. 2, rys. 3).

4. Ustawiamy zero w trybie ABS (rys. 1). Przymocowujemy kątomierz do tarczy piły (mierzmy aktualny kąt pochylenia tarcy (rys. 2), naciskając przycisk ABS ustawiamy zero (rys.3) tak, aby ustawić wymagany kąt pochylenia tarcy.



BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

- Przed użyciem cyfrowego kątomierza przylgowego zawsze wyłączamy elektryczny napęd narzędzi, a urządzenie odłączamy od źródła energii elektrycznej.
- Narzędzia z napędem elektrycznym nigdy nie użytkujemy bez poprawnie zamocowanych elementów ochronnych.

UWAGA: W komplecie znajduje się również bateria

Zywotność baterii wynosi 6 miesięcy. Bateria włożona fabrycznie musi zostać wyjęta. Jeżeli wyświetlacz nie działa poprawnie należy wymienić baterię. Procedura jest pokazana na rys. 4.

Kątomierze cyfrowe FDU spełniają standard odchylenia pomiaru według EA-4/02 z niepewnością pomiaru $U = 9^\circ$, co odpowiada odchyleniu do 0,225°.

Műszaki adatok:



Mérési pontosság: 0,1°	Üzemelési hőmérséklet: +5 °C - +50 °C
Felbontás: ± 0,1 °	Áramellátás: <100 uA
Pontatlanság: % ± 0,1 °	Elem feszültsége / típus: 3V / L litium (RS2302)
Mérési tartomány: 2 x 180° (360°)	Méretük: 5 cm x 5 cm x 3,2 cm (2,"x2"x1,3")
Automatikus kikapcsolás - 5 perc	Automatikus kikapcsolás - 5 perc

ON/OFF gomb: Bekapcsolás gomb / Kikapcsolás gomb

HOLD gomb: Mérést megtartó/befagyaszto funkció. Ismételt megnyomásnál a szögmérés újra bekapcsolódik.

ABS / ZERO gomb:

- Ha a kijelzőn az ABS ikon világít, a szögörök ABS módban van. Az ABS / ZERO gomb hosszabb (5 sec) lenyomva tartása a mérőt nullára állítja az addott helyzetben (1. ábra).
- Ha a kijelzőn nem látható az ABS ikon, a szögörök relativ mérési módban van. Ha bármelyik pozícióban nullát szükséges beállítani, nyomja meg röviden az ABS / ZERO gombot (3. ábra).
- A mérő az ABS / ZERO gomb rövid megnyomásával kapcsol át az ABS módból a relativ mérési módba, és fordítva. (2. ábra, 3. ábra).
- Az ABS módban állítsa be a mérőt nullára (1. ábra). Rögzítse a szögörök a fűrészlapra [állapítás meg a fűrészlap aktuális szögállását (2. ábra)], és a fűrészlap szögállásának megváltoztatásához az ABS megnyomásával állítsa a műszeret nullára (3. ábra).



A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB

- A digitális szögörök használata előtt az elektromos szerszámot kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
- A szerszámot soha ne használja megfelelően rögzített biztonsági elemek nélkül.

MEGJEGYZÉS: A csomagolás tartalmaz elemet is.

Az elem élettartama hat hónap. A gyártásnál alkalmazott elemek le lehetnek merülve, így ha a kijelző nem működik megfelelően, cserélje ki az elemet (4. ábra).

Az FDU digitális szögörök teljesítik az EA-4/02 szerinti méréshiba standardjait $U=9^\circ$ -as mérési bizonytalansággal, ami 0,225° eltérésnek felel meg.

Technical data:

Sensitivity: 0,1°
Resolution: $\pm 0,1^\circ$
Accuracy: $\pm 0,1^\circ$
Measuring range: $2 \times 180^\circ$ (360°)
Automatically turns off in 5 minutes.


Working temperature: +5 °C to +50 °C
Working current < 100 μ A
Power supply: 3V lithium battery (RS2302)
Dimensions: 5 cm X 5 cm X 3,2 cm (2" x 2" x 1,3")

ON/OFF button: turn on / turn off

HOLD button: Press the button to hold the actual value even after angle change.
Press again to restart measuring.

ABS/ZERO button:

- If the ABS is on the display, the angle gauge is in the ABS mode. Hold the ABS/ZERO button (5 sec) to set the gauge to 0.0 in the actual position (fig. 1).
- If the ABS is not on the display, the gauge is in the relative measurement mode. To set the zero at any position, double press the ABS/ZERO button (fig. 3).
- Short press the ABS/ZERO button to switch from ABS mode to relative measurement and back (fig. 2, fig. 3).
- In the ABS mode, set zero (fig. 1). Attach the gauge to the saw blade (to get the actual saw blade angle (fig. 2). Press the ABS button to set the gauge to zero to measure/set another angle of your saw blade.



SAFETY FIRST

- Always turn off and unplug power tools before using the digital angle gauge.
- Never use your power tools without properly installed security features.

NOTE: Extra battery included

6 month battery life. The factory installed battery may be dead when you first receive your readout. Replace battery if the readout does not function properly. To change battery see (fig. 4).

The FDU Digital Angle Measurers meet the EA-4/02 measurement deviation standard with a measurement uncertainty of U = 9", which corresponds to a deviation of up to 0.225".

Technické údaje:

Citlivost: 0,1°
Rozlišenie: $\pm 0,1^\circ$
Nepresnosť: $\pm 0,1^\circ$
Rozsah mérenia: $2 \times 180^\circ$ (360°)
Automatické vypnutie po 5 minutách


Pracovní teplota: +5°C - +50°C
Pracovní prud: < 100 μ A
Napájení: 3V lithiová batéria (RS2302)
Rozmery: 5 cm X 5 cm X 3,2 cm (2" x 2" x 1,3")

ON/OFF tlačítko: Zapnutí / vypnutí

HOLD tlačítko: Po stisknutí zůstane aktuální hodnota i přes změnu úhlu. Dalším stisknutím se opět zapne měření úhlu.

ABS / ZERO tlačítko:

- Svíti-li na displeji ikona ABS, je úhlomér v módu ABS, dlouhým stisknutím (5 sekund) klávesy ABS/ZERO nastavíte nulu v dané pozici (obr. 1).
- Pokud ikona ABS nesvítí, je úhlomér v režimu poměrné měření. Dvojitým stisknutím tlačítka ABS/ZERO nastavíte nulu v jakékoli pozici (obr. 3).
- Přepnouti mezi režimem ABS a relativním měřením provedete, krátkým stiskem ABS/ZERO (obr. 2, obr. 3).
- Nastavte nulu v ABS režimu (obr. 1). Prichytte úhlomér na kotouč (zjistíte aktuální úhel kotouče (obr. 2), stisknutím ABS nastavíte nulu (obr. 3) pro další změnu úhlu kotouče.



BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

- Před použitím digitálního přiloženého úhloměru elektronáradí vždy vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie.
- Elektronáradí nikdy nepoužívejte bez správně připevněných ochranných prvků.

POZNÁMKA: Součástí balení je i baterie

Zivotnosť batérie je 6 mesiacov. Batéria vložená pri výrobbe môže byť vybitá, preto ak zobrazenie nefunguje správne, bateriu vymenťte. Postup je zobrazen na (obr. 4).

Digitalné úhlomery FDU splňajú štandard odchylky mérania podľa EA-4/02 s neistotou mérania U=9", čo odpovedá odchylke do 0,225".

Technische Angaben:


Empfindlichkeit: 0,1°
Auflösung: $\pm 0,1^\circ$
Genauigkeit: $\pm 0,1^\circ$
Messbereich: $2 \times 180^\circ$ (360°)
Abschaltautomatik nach 5 Minuten.

ON/OFF Taste: Ein-/Ausschalten

HOLD Taste: Nach dem Drücken der Taste wird der aktuelle Wert trotz Winkeländerung beibehalten. Nach wiederholtem Drücken wird die Messung wieder eingeschaltet.

ABS/ZERO Taste:

- Wird die ABS Ikone auf dem LCD dargestellt, so befindet sich das Gerät in der Betriebsart ABS. Mit Langdruck (5 Sekunden) auf die ABS/ZERO Taste wird die Null in der jeweiligen Position eingestellt (Abb. 1).
- Wird die ABS Ikone nicht angezeigt, so befindet sich das Gerät in der Betriebsart Relativmessung, mit Doppeldruck auf die ABS/ZERO Taste wird Null in beliebiger Position eingestellt (Abb. 3).
- Wechsel zwischen den Betriebsarten ABS und Relativmessung wird mit Kurzdruck auf die ABS/ZERO Taste gemacht (Abb. 2, Abb. 3).
- In der Betriebsart ABS setzen Sie das Gerät auf Null (Abb. 1). Winkelmesser ans Sägeblatt anbringen (um den aktuellen Sägeblatt-Winkel festzustellen (Abb. 2)). Mit dem Druck auf ABS wird wieder Null eingestellt (Abb. 3), um weitere Winkeländerungen vornehmen und messen zu können.



SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Verwendung des digitalen Winkelmessgerätes die Elektrowerkzeuge stets abschalten und von der Stromquelle trennen.
- Das Elektrowerkzeug nie ohne richtig angebrachte Sicherheitselemente verwenden.

BEMERKUNG: Batterie in Verpackung enthalten.

Die Lebensdauer der Batterie ist 6 Monate. Die vom Hersteller eingelegte Batterie kann leer sein, sollte also das Gerät nicht richtig funktionieren, ist diese zu wechseln. Für den Vorgang siehe (Abb. 4).

Die digitalen Winkelmesser von FDU erfüllen den Messabweichungsstandard EA-4/02 mit einer Messunsicherheit von U=9", was einer Abweichung von bis zu 0,225° entspricht.

Technické údaje:

Presnosť: 0,1 °
Rozlišenie: $\pm 0,1^\circ$
Nepresnosť: $\pm 0,1^\circ$
Rozsah: $2 \times 180^\circ$ (360 °)
Automatické vypnutie - po 5 min.


Prevádzková teplota: +5 °C - +50 °C
Prevádzkový prud: <100 uA
Napätie batérie / typ: 3V / L litium (RS2302)
Rozmery: 5 cm x 5 cm x 3,2 cm (2," x 2" x 1,3")

ON/OFF tlačítko: Zapnutí / vypnutí

HOLD tlačítko: Po stisknutí zůstane aktuální hodnota i přes změnu úhlu. Dalším stisknutím se opět zapne měření úhlu.

ABS / ZERO tlačítko:

- Svíti-li na displeji ikona ABS, je úhlomér v módu ABS, dlouhým stisknutím (5 sekund) klávesy ABS/ZERO nastavíte nulu v dané pozici (obr. 1).
- Pokud ikona ABS nesvítí, je úhlomér v režimu poměrné měření. Dvojitým stisknutím tlačítka ABS/ZERO nastavíte nulu v jakékoli pozici (obr. 3).
- Přepnouti mezi režimem ABS a relativním měřením provedete, krátkým stiskem ABS/ZERO (obr. 2, obr. 3).
- Nastavte nulu v ABS režimu (obr. 1). Prichytte úhlomér na kotouč (zjistíte aktuální úhel kotouče (obr. 2), stisknutím ABS nastavíte nulu (obr. 3) pro další změnu úhlu kotouče.



BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM

- Vždy vypnite a odpojte elektrické náradie pred použitím digitálneho úhlomera.
- Nikdy nepoužívajte náradie bez správne pripojených bezpečnostných prvkov.

POZNÁMKA: Súčasťou balenia je aj batéria.

Zivotnosť batérie je 6 mesiacov. Batéria vložená pri výrobbe môže byť vybitá, preto ak zobrazenie nefunguje správne, bateriu vymenťte. Postup je zobrazen na (obr. 4).

Digitálne úhlomery FDU splňajú štandard odchylky mérania podľa EA-4/02 s neistotou mérania U=9", čo odpovedá odchylke do 0,225".